

## Calea compact 32TZ41

### Notwendige Werkzeuge:

### Necessary tools:


Torx T10  
Torx T15  
Torx T20  
Torx T30

### 1 Demontage der Rückwand

Schrauben mit einem Schraubendreher  
Torx T10, T15, T30 entfernen.

### 1 Disassembly the rear panel

Remove screws with a screw driver  
Torx T10, T15, T30.






### 2 Demontage der Leiterplatten

Schrauben mit einem Schraubendreher  
Torx T10 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver  
Torx T10.



## 2 Demontage der Leiterplatten




**Elkos können Restladung enthalten.**

**Elkos may contain residual charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver Torx T10.



## 3 Demontage der Fußhalteplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10, T20 entfernen.

### 3 Disassembly the foot support plate

Remove screws with a screw driver Torx T10, T20.

